

「システム収納のある洗面室」

宝塚市

K 様邸

リモデル前



リモデル後



リモデル前の困りごと

- 老朽化が目立ってきた。
- 収納が少なく洗濯機置場がない。

リモデル後の改善点

広いカウンターが物置代わりになっていた洗面台をシステム収納のコンポーネントJシリーズに入替。洗濯機置場も新設しました。床はダイハードアート壁・天井はサニタリー用パネルを施工明るくグレイドアップしました。

Data

- 住宅形態：戸建て
- 工期：約5日間
- 構造：木造2階建て
- 工事総費用：約75万円
- 築年数：30年